



Service på ditt Helite produkt

Helite tilbyr nå en årlig servise av din airbag vest eller jakke. Dette er ikke noe som er pålagt eller obligatorisk men sterkt anbefalt.

Johansen Produkter (Helite Norge) tilbyr nå en slik service / sjekk av ditt Helite produkt. Servicen koster 790,- inkl mva og inkluderer. Evt deler som må byttes kommer i tillegg.

- Inspeksjon av Airbag posisjon i vesten / jakken
- Sjekk og gjennomgang av hele vesten / jakken
- Sjekk og rengjøring av utløser systemet inkludert splint/kule og utløser snor. (Snor må sendes med)
- Oppblåsing av airbag systemet med overtrykk
- Sjekk av CO2 patron, status og vekt
- Etablering av kontroll skjema.
- Software oppdatering for elektroniske systemer
- Forsendelses kost for retur (normal postpakke)

Bestill din service ved å kjøpe Service i web butikken, pakk produktet i en god eske og send det til adressen under. Husk å sende med snoren som sitter på MC evt heste sal for mekaniske produkter.

Så fort vi har produktet vil vi gjøre servicen og kontakte deg dersom vi finner noe som må byttes eller repareres.

Produktet sendes tilbake med en service rapport og kvittering.

For kun SW oppdatering av elektroniske vester: SW oppdateringen er gratis men kunden må selv dekke forsendelse begge veier.